



CONTROLADOR ELECTRÓNICO DIGITAL MICROPROCESADO modelo TLK49

Manual de Instalación

Manual de Instrucciones completo disponible en el sitio:
www.coel.com.br

1 - INSTALACIÓN EN EL PANEL


1.1 - INSTALACIÓN INICIAL

- Hacer una abertura en el panel con las medidas indicadas en la figura 3.
- Ingresar el instrumento en esta abertura y fijar con la presilla de fijación entregada.
- Evitar colocar la parte interna del instrumento en lugares donde haya alta humedad y suciedad que puedan provocar condensación o penetración de partículas y sustancias conductoras.
- Asegurar que el instrumento tenga ventilación apropiada y evitar la instalación en paneles que contengan dispositivos que puedan llevarlo a funcionar fuera de los límites de temperatura especificados.
- Instalar el instrumento lo más distante posible de fuentes que puedan generar disturbios electromagnéticos como: motores, contadores, relés, electroválvulas, etc.

El instrumento es plug-in, por lo tanto puede ser retirado de su caja por la parte frontal. Al efectuar esta operación se recomienda desenergizar el instrumento

2 - FUNCIONES DE LA PARTE FRONTAL

- Tecla P:** acceso a los parámetros de funcionamiento y para confirmar la selección.
- Tecla □:** disminución de los valores que serán programados y para selección de los parámetros. Manteniéndose pulsada dentro del modo de programación, permite pasar al nivel de programación anterior hasta salir del modo de programación.
- Tecla ▲:** incremento de los valores a serem programados e para seleção dos parâmetros. Manteniéndose pulsada dentro del modo de programación, permite pasar al nivel de programación anterior hasta salir del modo de programación. Cuando no está en el modo de programación, permite la visualización de la potencia de salida en el display SV.
- Tecla U:** tecla de funcionamiento programable a través del parámetro "[USR8]".
- LED OUT1:** indica el estado de la salida OUT1
- LED OUT2:** indica el estado de la salida OUT2
- LED OUT3:** indica el estado de la salida OUT3
- Display PV:** indica normalmente el valor de proceso.
- LED AT/ST:** encendido = Self-tune activado; parpadeando = Auto-tune activado.
- Display SV:** indica normalmente el valor del Set Point activo, puede ser configurado para mostrar otras variables (parámetro [DISP1]).
- LED SET:** parpadeando, indica la entrada en modo de programación



3 - PROGRAMACIÓN

3.1 - PROGRAMACIÓN DE SET POINT

Pulsar la tecla P, el display indicará "[SPN]" (M = Set Point activo) y el valor programado, que puede ser modificado a través de las teclas ▲ o ▼

3.2 - MENÚ PRINCIPAL DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Se puede acceder al menú principal de selección al pulsar la tecla P por 3 s. A través de las teclas ▲ o ▼ se recorre a las opciones:

OPER	Permite el acceso al menú de los parámetros de operación.
CONF	Permite el acceso al menú de los parámetros de configuración.
OFF	Permite colocar el controlador en el modo de control OFF (control apagado).
REG	Permite colocar el controlador en el modo de control automático.
TUNE	Permite activar la función de Auto-tune o Self-tune.
OPLO	Permite colocar el controlador en el modo de control manual y, por lo tanto, programar el valor de la potencia de control % que operará en la salida I.REG a través de las teclas e .

Uma vez seleccionado o menu deseado, presionar a tecla P para confirmar. As seleções [OPER] e [CONF] acessam submenus que possuem outros parâm.: [OPER] – **Menú de parâmetros de configuração:** normalmente contiene los parámetros de programación de los Set Point, pero puede contener todos los parámetros deseados (ver nota en el Mapa de Configuración).

[CONF] – **Menú de parâmetros de configuração:** contiene todos los parámetros de operación y de configuración (configuración de alarmas, control, entradas, salidas, etc.).

Obs.: En el Mapa de Configuración (página 3) se muestran todos los parámetros disponibles

4 - PARÁMETROS

Submenú de SET POINT YSP			DEF	NOTA
MSP	Número de Set Point programables	L a 4		1
SPAT	Set Point activo	L a MSP		1
SPI	Set Point 1	SPLL a SPHL		0
SP2	Set Point 2	SPLL a SPHL		0
SP3	Set Point 3	SPLL a SPHL		0
SP4	Set Point 4	SPLL a SPHL		0
SPLL	Set Point mínimo	-1999 a SPHL		-1999
SPHL	Set Point máximo	SPLL a 9999		9999

Submenú de ENTRADA YIMP			DEF	NOTA
	S/ Punto Decimal	C/ punto Decimal		
SENS	Termopar J J	-160 a 1000 C -256 a 1832 F		
	Infrarrojo c/ linearización J LR.J			
	Termopar K CRAL	-270 a 1370 C -454 a 2498 F		
	Infrarrojo c/ linearización K IR.CR			
	Termopar S S	-50 a 1760 C -58 a 3200 F		
	PT100 (IEC) PTI	-200 a 850 C -328 a 1562 F	-99.9 a 850.0 C -99.9 a 999.9 F	
	0 a 50 mV 0.50		-199.9 a 999.9	
	0 a 60 mV 0.60		-19.99 a 99.99	
	12 a 60 mV 12.60		-1.999 a 9.999	
SSC	Límite inferior de la escala para entrada de señal mV		-1999 a FSC	0
FSC	Límite superior de la escala para entrada de señal mV		SSC a 9999	100
DP	termopares	0 = 1 C/F		
		0 = 1 C/F		
	Termo-resistencia	1 = 0.1 C/F		
		0 = 1 unid.		
		1 = 0.1 unid.		
	milivolt	2 = 0.01 unid.		
		3 = 0.001 unid.		
UNIT	Unidad de medida de temperatura	termopares termo-resistencia	C F	
FIL	Filtro digital de entrada		OFF a 20.0 (seg)	1.0
DFST	Offset de la medida		-1999 a 9999	0
ROT	Rotación de la recta de medida		0.000 a 2.000	1.000
INE	Condición de error que lleva el instrumento a proveer en la salida la potencia programada en el parám.	OR UR OPE DUR	overrange o quiebra del sensor. underrange ou quiebra del sensor. overrange, underrange, o quiebra del sensor.	DUR
OPE	Potencia de la salida en caso de error de medida		-100 a 100 %	0

Submenú de las Salidas YOUT			DEF	NOTA
Q1F	Función de salida 1	I.REG = Salida de control primaria 2.REG = Salida de control secundaria		I.REG
Q2F	Función de salida 2	ALNO = SALIDA DE ALARMA NORMALMENTE ABIERTA ALNC = Salida de alarma normalmente cerrada		ALNO
Q3F	Función de salida 3	ALNI = Salida de alarma normalmente cerrada con lógica del led delantero invertida OFF = Salida desactivada		OFF


Submenú de las ALARMAS YAL1, YAL2 e YAL3			DEF	NOTA
YAL_	Salida correspondiente a señal de alarma	OUT1	OFF	
		OUT2		
		OUT3		
		OFF		
RL_T	Tipo de alarma	LORB	Absoluto de mínima	
		HIRB	Absoluto de máxima	
		LHRB	Absoluto de ventana	
		LODE	Relativo de mínimo	
		HIDE	Relativo de máxima	
		LHDE	Relativo de ventana	
RB_	Configuración del funcionamiento de la alarma	0	Comportamiento normal	
		1	no activo en energización	
		2	con retardo	
		3	no activo en energiz., c/ retardo	
		4	con memoria	
		5	no activo en energiz., c/ memoria	
		6	con retardo y memoria	
		7	no activo en energización, con retardo y memoria	
		8	con inhibición	
		9	no activo en energiz., c/ inhibición	
		10	con inhibición y retardo	
		11	no activo en energización con inhibición y retardo	
		12	con inhibición y memoria	
		13	no activo en energización con inhibición y memoria	
		14	c/ retardo, inhibición y memoria	
		15	no activo en energización con retardo, inhibición y memoria	
RL_	Valor de alarma	-1999 a 9999	0	
RL_L	Valor inferior de alarma de ventana ($RL_T = LHRB/LHDE$)	-1999 a 9999	-1999	
RL_H	Valor superior de alarma de ventana ($RL_T = LHRB/LHDE$)	-1999 a 9999	9999	
HRL_	Histeresis de alarma	OFF a 9999	1	
RL_D	Retardo en activación de alarma	OFF a 9999 (s)	OFF	
RL_I	Comportamiento de alarma en caso de error de medida	NO / YES	NO	

TIPOS DE ALARMAS


(LORB) = ALARME ABSOLUTO DE MÍNIMA:




(HIRB) = ALARMA ABSOLUTA DE MAXIMA:





(LHRB) = ALARMA ABSOLUTO DE VENTANA:



(LODE) = ALARMA RELATIVA DE MÍNIMA:





(HIDE) = ALARMA RELATIVA DE MÁXIMA:



Submenú de Alarma DE LOOP BREAK YLBR			DEF	NOTA
YLBR	Salida correspondiente a señal de alarma		OUT1	OFF
	OUT2		OFF	
YLBR		Tiempo para alarma LBR	OFF a 9999 (s)	OFF
Obs.: es posible habilitar más de una alarma en una misma salida (ej.: YLBR 1+RL1).				

Submenú del CONTROL YREC			DEF	NOTA
CONT	Tipo de control	PID	Acción simple (calentamiento) o acción doble (calentamiento/enfriamiento)	PID
		ON/OFF	ON/OFF con Histéresis assimétrica	
		ON/FS	ON/OFF con histéresis simétrica	
		NR	ON/OFF a zona neutra (calentamiento/enfriamiento)	
FUNC	Lógica da salida de control	HERT	salida c/ lógica reversa (aquecimiento)	HERT
		COOL	salida con lógica directa (enfriamiento)	
HSET	Histéresis del control ON/OFF o temperatura límite para señalizar o soft-start (control PID)		0 a 9999	1
	Tiempo de retardo entre partidas consecutivas del compresor. (visible cuando utilizado $COMT = NR$)		OFF a 9999 (segundos)	
CPDT	Habilitación de auto-tune	OFF	Auto-tune deshabilitado	2
		1	El auto-tune será activado siempre que el instrumento sea encendido y el valor del proceso sea inferior al 50% del SP para FUNC = HERT o superior al 50% de SP para FUNC = COOL.	
		2	El auto-tune será activado automáticamente en las energizaciones sucesivas del instrumento y el valor del proceso sea inferior al 50% de SP para FUNC = HERT o superior al 50% de SP para FUNC = COOL. Una vez terminada a sintonización, automáticamente o instrumento passará o parámetro AUTO = OFF.	
		3	Auto-tune será activado manualmente, a través de la selección "TUNE" en el menú principal o a través de la tecla programada anteriormente ("USRB" = TUNE). En este caso, Auto-tune se iniciará sin que sea verificada alguna condición de valor de proceso. Se recomienda utilizar esta opción activando el Auto-tune cuando el valor de proceso esté lo más alejado posible de Set Point, siendo preferible respetar esta condición para mejor ejecución del Auto-tune FAST.	
		4	Auto-tune será activado automáticamente al final del ciclo de Soft-Start teniendo un valor de proceso inferior al 50% de SP. Si al final del tiempo de Soft-Start la temperatura del proceso es superior al 50% de SP, el instrumento indicará un mensaje de error de Auto-tune.	
AUTO	Habilitación de auto-tune	SELF	Habilitación de self-tune	3
		PB	Banda proporcional	
		INT	Tiempo de integral	
		DER	Tiempo de derivada	
		FUDC	fuzzy overshoot control	
		TCR1	Tiempo de ciclo de la salida 1.REG	
		PRRT	Relación de potencia entre 2.REG/LREG	
		TCR2	Tiempo de ciclo de la salida 2.REG	
		RS	Reset manual (INT = OFF)	
		SLDR	Velocidad de la primera rampa	
		DURT	Tiempo de duración de escalón	
		SLOF	Velocidad de la segunda rampa	
		STP	Potencia de soft-start	
		SS.T	Tiempo del soft-start	
USRB	Función de la tecla	NOF	la tecla no ejecuta cualquier función	NOF
		TUNE	pulsándose la tecla por lo menos por 1 s es posible activar/desact. Auto-tune o Self-tune.	
		OPLO	pulsándose la tecla por lo menos por 1 s es posible pasar del modo de control automático (REG) al manual (PLO) y viceversa	
		RAC	pulsándose la tecla por lo menos por 1 s es posible reajustar un alarma memorizada	
		RSI	pulsándose la tecla por lo menos por 1 s es posible silenciar una alarma activa	
		CHSP	pulsándose la tecla por lo menos por 1 s es posible seleccionar uno de los 4 Set Point memorizados	
		OFF	pulsándose la tecla por lo menos por 1 s es posible pasar del modo de control automático (REG) al control desactiv. (OFF) y viceversa	
DISP	Variable visualizada en el display SV	OFF	Display apagado	SPF
		POU	Potencia de control	
		SPE	Set Point activo	
		SPO	Set Point operativo cuando existen rampas activas	
		RL1	Valor de la alarma 1	
		RL2	Valor de la alarma 2	
EDIT	Edición de Set Point activo y alarmas	RL3	Valor de la alarma 3	SRE
		SE	el Set Point activo no puede ser modificado, mientras los valores de alarma si pueden.	
		RE	el Set Point activo no puede ser modificado, mientras los valores de alarma si pueden.	
		SRE	el Set Point activo y los valores de alarma pueden ser modificados.	
		SAME	el Set Point activo y los valores de alarma no pueden ser modificados.	



6 – INDICACIONES DE ERROR

Error	Motivo	Acción
----	Interrupción del sensor	
UUUU	Variable medida abajo de los límites del sensor (underrange)	Verificar la correcta conexión del sensor con el instrumento y si este funciona perfectamente.
0000	Variable medida arriba de los límites del sensor (overrange)	
ERRT	Auto-tune no factible porque el valor de proceso es menor (o mayor) al 50 % de SP o la función Soft Start está activa.	Colocar el instrumento en control desactivado (OFF) y sucesivamente en control automático (REG) para hacer desaparecer el error. Intentar repetir el Auto-tune tras verificar la causa del error.
NORT	Auto-tune no finalizado después de 12 h	Intentar repetir el Auto-tune tras verificar el funcionamiento del sensor y de la carga.
LBR	Interrupción de la malla de control (Alarma de control abierta - Loop Break)	Recargar el instrumento en el modo de control (REG) tras verificar el funcionamiento del sensor y de la carga.
EREP	Possible anomalía en la memoria EEPROM	Pulsar la tecla .

En condiciones de error de medida, el instrumento proporcionará en la salida la potencia programada en el parámetro "[OPE]" y activará la alarma deseada si "[RL1]" está programado = [YES].

7 – DATOS TÉCNICOS

Alimentación ($\pm 10\%$)	Vca	100 a 240
	Vca/Vcc	24
Frecuencia de red	Hz	48 a 62
Consumo aproximado	VA	5
Entrada	termopar	J (-160 a +1000 C / -256 a +1832 F) K (-270 a +1370 C / -454 a +2498 F) S (-50 a +1760 C / -58 a +3200 F) sensores infrarrojos con linealización J o K
	señales mV	(0 a 50 ; 0 a 60 ; 12 a 60 mV)
	Termo-resistencia	Pt100 (-200 a +850 C / -328 a +1562 F)
Resolución	grados	1 (para termopar) 1 o 0.1 (para termo-resistencia) 1; 0.1; 0.01; 0.001 (para señales mV)
Precisión de indicación a 23 C	%	± 0.5 del fondo de escala de la banda disponible al sensor ± 1 dígito
Desvío máx. fondo esc.	ppm / C	130
Desvío máx. inicio esc.	μ V / C	1
Salida		hasta 3 salidas (relé SPST 8A@250 Vca o tensión para accionam. de llave estática 7 Vcc/15 mA)
Control	lógica	PID o ON-OFF (acción simple o doble)
Vida útil de los relés	eléctrica	100.000 operaciones (con carga máxima)
	mecánica	1.000.000 operaciones
Tiempo de muestreo	ms	130
Display		2 con 4 dígitos cada uno (7 mm de altura)
	operación	0 a +55 C
Temperatura	almacenaje	-10 a +60 C
Humedad relativa del aire	%	30 a 95 (sin condensación)
Conexiones eléctricas		terminales con tornillos 2,5 mm ²
Caja plug-in	material	policarbonato VO (auto-extinguible)
Grado de protección	frontal	IP54 con garnición
Peso aproximado	gramos	190
Dimensiones	mm	48 x 48 estándar DIN profundidad 98
Instalación		encaje en panel en abertura de 45,5 x 45,5 mm
Grado de contaminación		2
Categ. de instalación		II
Protección contra choques eléctricos		frontal en clase II

8 – ESQUEMA ELÉCTRICO




Figura 2

9 – DIMENSIONES (mm)





Figura 3

10 – INFORMACIONES PARA PEDIDO



Modelos disponibles:

- TLK49 HO – TLK49 HR
- TLK49 HRR – TLK49 HOR
- TLK49 HRRR – TLK49 HRRR
- TLK49 LCO – TLK49 LCR
- TLK49 LCRR – TLK49 LOR
- TLK49 LORR
- TLK49 LRRR

FÁBRICA: Alameda Cosme Ferreira, 5021 - B. São José - Manaus - AM - Brasil - CEP 69083-000

Depto. Comercial: AL. Vicente Pinzón, 146 - 9º a. - São Paulo - SP - Brasil - Cep 04547-130 - Fone Fax: (011) 2066-3211

Asist. Técnic./Exped.: R. Casa do Ator, 685 - Cep 04546-002 - São Paulo - SP - Brasil - Tel: (55 11) 3848-3311 - Fax: (55 11) 3848-3301

Representantes e distribuidores en todo Brasil y América Latina.

www.coel.com.br

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

COEL

59.10.034